

Els treballs han consistit a retirar la part del paviment que es va aixecar per l'aiguat i desembossar les conduccions del clavegueram. Un cop finalitzada aquesta intervenció, els vehicles podran continuar circulant per aquest carrer i la zona afectada quedarà aïllada amb unes tanques.

Les dues actuacions permeten seguir el camí de retorn cap a la normalitat després dels nombrosos desperfectes i incidències que l'aiguat de dijous va causar a Manresa.

Recordem que encara estan tallats per esllavissades l'accés al barri de Sant Pau des del Pont Vell, el camí de Cal Xerraire i el Camí de vianants dels Corral·ls, al Parc de la Seu.

L'Ajuntament de Manresa manté activat el pla d'emergències d'inundacions per la possibilitat de noves pluges intenses.